

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2011–31.12.2011 YANGIN İSTATİSTLİĞİ

OCAK 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 5
Betonarme İşYeri ve Depo: 1
Ahşap Ev: 1
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev:
Araç Yangını:
Orman ve Çalılık Yangını:
Baraka Yangını:
Baca Yangını: 4
Elektrik Yangını: 2

Toplam: 13 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen:
Kısmen Yanan: 9
Tamamen Yanan: 4

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi: 5
Dikkatsizlik:
İhmal: 1
Elektrik: 6
Sabotaj: 1
Lpg:

ŞUBAT 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 3
Betonarme İşYeri ve Depo: 3
Ahşap Ev: 5
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev:
Araç Yangını: 4
Orman ve Çalılık Yangını:
Merek Yangını:
Baca Yangını: 8
Elektrik Yangını: 1

Toplam: 24 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen: 6
Kısmen Yanan: 11
Tamamen Yanan: 7

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi: 8
Dikkatsizlik: 1
İhmal:
Elektrik: 10
Sabotaj: 3
Lpg:
Sigara Kibrit: 2

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YANGIN İSTATİSTLİĞİ

MART 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 4
Betonarme İşYeri ve Depo: 2
Ahşap Ev:
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Baraka Ev: 1
Araç Yangını: 1
Orman ve Çalılık Yangını: 1
Merek Yangını:
Baca Yangını: 6

Toplam: 15 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen: 2
Kısmen Yanan: 10
Tamamen Yanan: 3

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi: 6
Dikkatsizlik: 2
İhmal:
Elektrik: 4
Sabotaj: 2
Lpg: 1

NİSAN 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 5
Betonarme İşYeri ve Depo:
Ahşap Ev: 1
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev: 1
Araç Yangını:
Orman ve Çalılık Yangını:
Merek Yangını:
Baca Yangını: 1
Çadır Yangını:
Sac Büfe Yangını: 1

Toplam: 9 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen: 1
Kısmen Yanan: 4
Tamamen Yanan: 4

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi: 1
Dikkatsizlik: 2
İhmal:
Elektrik: 4
Sabotaj: 2
Lpg:

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YANGIN İSTATİSTLİĞİ

MAYIS 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 2
Betonarme İşYeri ve Depo:
Ahşap Ev:
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev:
Araç Yangını:
Orman ve Çalılık Yangını:
Elektrikli Pano Yangını: 1
Baca Yangını:

Toplam: 3 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen:
Kısmen Yanan: 1
Tamamen Yanan: 2

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi:
Dikkatsizlik:
İhmal:
Elektrik: 3
Sabotaj:
Lpg:

HAZİRAN 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 2
Betonarme İşYeri ve Depo: 1
Ahşap Ev:
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev:
Araç Yangını: 5
Orman ve Çalılık Yangını:
Merek Yangını:
Baraka Yangını:
Baca Yangını:
Elektrik Yangını: 2

Toplam: 10 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen: 2
Kısmen Yanan: 4
Tamamen Yanan: 4

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi:
Dikkatsizlik: 2
İhmal: 1
Elektrik: 6
Sabotaj: 1
Lpg:

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YANGIN İSTATİSTLİĞİ

TEMMUZ 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 1
Betonarme İşYeri ve Depo: 1
Ahşap Ev: 1
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev:
Araç Yangını:
Orman ve Çalılık Yangını:
Baca Yangını: 1
Tüp Yangını: 1
Katı Yakıt: 2

Toplam: 7 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen:
Kısmen Yanan: 6
Tamamen Yanan: 1

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi: 1
Dikkatsizlik: 2
İhmal: 1
Elektrik: 2
Sabotaj:
Lpg: 1

AĞUSTOS 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev:
Betonarme İşYeri ve Depo: 2
Ahşap Ev: 1
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev:
Araç Yangını: 1
Orman ve Çalılık Yangını:
Merek Yangını: 1
Elektrik Yangını: 5
Tüp Yangını: 1

Toplam: 11 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen: 1
Kısmen Yanan: 6
Tamamen Yanan: 4

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi:
Dikkatsizlik: 2
İhmal:
Elektrik: 8
Sabotaj: 1
Lpg:
Sigara:

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YANGIN İSTATİSTİĞİ

EYLÜL 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 1
Betonarme İşYeri ve Depo: 1
Ahşap Ev: 1
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev:
Araç Yangını:
Orman ve Çalılık Yangını:
Tekne Yangını: 1
Barınak Yangını: 1
Petrol Yangını: 1

Toplam: 6 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen:
Kısmen Yanan: 5
Tamamen Yanan: 1

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi:
Dikkatsizlik: 1
İhmal: 1
Elektrik: 2
Sabotaj: 2
Lpg:

EKİM 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 2
Betonarme İşYeri ve Depo:
Ahşap Ev: 1
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev:
Araç Yangını: 2
Orman ve Çalılık Yangını:
Baca Yangını: 1
Elektrik Yangını: 2

Toplam: 8 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen: 3
Kısmen Yanan: 4
Tamamen Yanan: 1

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi: 1
Dikkatsizlik: 1
İhmal:
Elektrik: 6
Sabotaj:
Lpg:

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YANGIN İSTATİSTLİĞİ

KASIM 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 3
Betonarme İşYeri ve Depo:
Ahşap Ev: 1
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev:
Araç Yangını: 1
Orman ve Çalılık Yangını:
LPG Yangını: 1
Baca Yangını: 7
Elektrik Yangını: 1

Toplam: 14 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen: 4
Kısmen Yanan: 8
Tamamen Yanan: 1

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi: 7
Dikkatsizlik: 1
İhmal: 1
Elektrik: 5
Sabotaj:
Lpg:

ARALIK 2011

Yanan yerin inşai durumu ve yangın türleri

Betonarme Ev: 4
Betonarme İşYeri ve Depo: 1
Ahşap Ev: 1
Ahşap İş Yeri ve Depo:
Kalgir Ev: 1
Araç Yangını: 2
Orman ve Çalılık Yangını:
Merek Yangını: 2
Baca Yangını: 3

Toplam: 15 Adet yangın olmuştur.

Yanma Durumları:

Başlangıçta söndürülen: 6
Kısmen Yanan: 5
Tamamen Yanan: 4

Yangının Çıkış Nedenleri:

Baca temizlenmemesi: 4
Dikkatsizlik: 7
İhmal:
Elektrik: 3
Sabotaj: 1
Lpg:

NOT: 2011 yılı içerisinde toplan 135 yangına müdahale edilmiş ve rapor tutulmuştur.